

Radweg R3, Aufnahmen von 2013



Radweg R3. Umlaufsperre in Höhe der Okrifteler Straße. (ehemals Mainfähre)



Gemessener Abstand zwischen den Gittern: 105 cm



Radweg R3: teilweise stark verschmutzt



Radweg R3: teilweise stark verschmutzt



Radweg R3, kritische Rampe (verschmutzt) am Kerosinhafen